

## TX3系列小型温控表

MC 粤制20000157-1号



## TX3系列小型温控表说明书



### 特点

- ◎专利型小体积尺寸。
- ◎多种热电阻通用输入，应用范围广。
- ◎带位式控制、常规PID、自整定PID调节。
- ◎有继电器、可控硅固态继电器控制输出选择。

应用：可用在化工、石化、火电、制药、冶金等行业作温度测量显示、位式调节或报警等用途，也可在轻工、机械、热处理及实验室等行业用于温度控制。

为了您的安全，请在使用前阅读以下的内容

### □ 注意安全

※ 在使用前请认真阅读说明书。

※ 请遵守下面的要点

**△ 警告** 如果不按照说明操作会发生意外。

**△ 注意** 如果不按照说明操作会导致产品毁坏。

※ 操作说明书中的符号说明如下。

**△** 在特殊情况下会出现意外或危险。


#### **△ 警告**

1. 在以下情况下使用这个设备，如（核能控制，医疗设备，汽车，火车，飞机，航空，娱乐或安全装置等），需要安装安全保护装置，或联系我们索取这方面的资料。  
否则会引起严重的损失，火灾或人身伤害。
2. 必须要安装面板。  
否则可能会发生触电。
3. 在供电状态中不要接触接线端子。  
否则可能会发生触电。
4. 不要随意拆卸和改动这个产品，如确实需要请联系我们。  
否则会引起触电和火灾。
5. 请在连接电源线或信号输入时检查端子号。  
否则会引起火灾。

#### **△ 注意**

1. 这个装置不能使用在户外。  
否则会缩短此产品的使用寿命或发生触电事故。
2. 当电源输入端或信号输入端接线时，**No.20AWG(0.50mm<sup>2</sup>)** 螺丝拧到端子上的力矩为  
**0.74N·m -- 0.90N·m**  
否则可能会发生损坏或连接端子起火。
3. 请遵守额定的规格。  
否则会缩短这个产品的寿命后发生火灾。
4. 清洁这个产品时，不要使用水或油性清洁剂。  
否则会发生触电或火灾，也将损坏本产品。
5. 在易燃易爆，潮湿，太阳光直射，热辐射，振动等场所应避免使用这个单元。  
否则可能会引起爆炸。
6. 在这个单元中不能有流尘或沉淀物。  
否则可能会引起火灾或机械故障。

## 一、型号说明



\* 可控硅控制输出需特殊订做. Cu50输入订做.

## 二、型号种类

型 号	控制输出	报警输出	精度等级	电 源	输入类型
TX3-RB10	继电器输出	上限或下限	$\pm 0.5\%FS \pm 3digit$	85~265V AC/DC	Pt100、 Cu100输入
TX3-SB10	固态继电器控制输出	上限或下限	$\pm 0.5\%FS \pm 3digit$	85~265V AC/DC	

\*出厂设置为Pt100输入。

## 三、技术参数

电源电压	85~265V AC/DC 或24V DC
功耗	5W
环境温度	0°C~50°C
环境湿度	<80%RH
测量精度	$\pm 0.5\%FS$
温度飘移	$\pm 3digit$
输入规格	PT100、CU100输入
分辨率	0.1°C。
采样周期	0.5S
输出方式	继电器输出、固态继电器控制输出
继电器输出	250V AC 3A, 或30 VDC 3A
固态继电器控制输出	24V、30mA负载能力
控制方式	位式调节(ON/OFF控制)、常规PID控制、自动整定PID控制
控制周期	1~250供用户选择
报警方式	一路报警、可选择绝对值上限报警或绝对值下限报警
数据写入寿命	100万次
通讯功能	无
可选择尺寸	36H×72W×58L

## 四、面板说明



## 五、键盘操作说明

- 1、按住SET键，大于3秒，可进入PID参数调整菜单。
- 2、参数修改操作：
  - a:按SET键，选择欲修改或需查看的参数。
  - b:同时按SET+▲键，数码管闪动，可进行修改，按住SET键，点动▲键可移位。
  - c:按▲/▼键可修改参数值。
  - d:按SET键确认，同时显示下一参数，如此循环。

## 六、给定控制值设定及自整定操作


给定值设定：仪表在测量状态下，按SET键，显示“!\_XXX”（XXX表示给定值，!\_为给定值代码）时，为给定值设定窗口，同时按下SET+▲键数码管闪动，按▲/▼键修改给定值，最后按SET键确认，再按SET键返回测量值显示。  
自整定操作：当用户系统调试设备工作正常后，若原出厂PID调节效果不满足精度要求，或不知如何调整PID参数，可试运行自整定功能。在PID不工作于位式控制（参数P≠0）时，按住面板键“AT”约3秒，待AT亮时，仪表进入自整定PID工作，此时为保证PID参数整定准确，建议用户暂不对仪表及系统修改，待整定结束时，AT灯灭，仪表刷新PID值且自动投入调节状态，若中途退出整定，则可按AT键>3秒，待AT灯灭即可。必要时，用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改，以获得更理想效果。

## 七、操作流程




## 八、应用举例

### 固态控制




## 继电器控制




建议：当使用继电器控制输出时，应使用交流接触器加热，可大大延长仪表继电器使用寿命。

## 九、接线图



注：接线如有变动，以出厂仪表接线为准。

## 十、外形尺寸



## 十一、故障信息提示(参照TE表)

信 息	说 明	排 故 方法
000	传感器未接或输入信号低于下限显示值	检查输入信号有无错误或修改下限值
000	传感器未接或输入信号高于上限显示值	检查输入信号有无错误或修改上限值
CC-	热电偶冷端补偿断线或超出范围	检查冷端补偿三极管有无错误

\*出厂设置为Pt100输入。

## 十二、使用注意事项

- ① 使用前请仔细阅读草组哦说明书。
- ② 如果仪表故障，可能引起相关设备故障，请确保外部安全保护电路正常。
- ③ 禁止在通电状态下接线。

**TOKY**  
东崎电气有限公司  
东崎仪表  
杰出品牌

东崎电气有限公司 TOKY ELECTRICAL CO., LTD

香港 (FAX) 00852-31450079

大陆 (FAX) :0760-3371891/892/893

总机:0760-3371800

销售专线:0760-3371801/802

技术支持:0760-3371803/804

售后服务专线:0760-3371810

大陆工厂:广东省中山市石岐北区(民营科技园)民科西路3号

Add:Civil Science & Technology Park, NO. 3 Minke West Road, Shiqi North District,

Zhongshan, Guangdong, China

<http://www.toky.com.cn>

E-mail:xs@toky.com.cn